

**step 4**

Mantener la distancia 2-4 mm al borde de tablero del costado.

distance 2mm

front

M-1

E

E

Mantener la distancia 2-4 mm al borde de tablero del costado.

distance 2mm

front

E×4	M-1 ×2
-----	--------

**step 5**

Mantener la distancia 2-4 mm al borde de tablero del costado.

A

B

D

B

B

A

A×2	B×4	D×2
-----	-----	-----

