

step 4

Mantener la distancia 2-4 mm al borde de tablero del costado.

distance 2mm

front

M-1

E

Mantener la distancia 2-4 mm al borde de tablero del costado.

distance 2mm

front

E

M-1

front

E

front

E×12 M-1×6

step 5

A

B

D

12

13

A

B

10

A

B

D

14

A

B

11

A×4 B×6 D×2

