

INSTRUÇÕES DE USO


INSTRUCTIONS FOR USE

INSTRUCCIONES DE USO

Lote:

REF.: 3427BAM

Ludlow Nido de mesas





DIVICAR®
projetando o futuro

DIVICAR MÓVEIS LTDA

Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Lista de piezas

Tenga en cuenta:

Las piezas siguientes han sido estampadas con el número de pieza para ayudar a identificarlas durante el montaje.



Numero de pieza	Part Cod	Parte Descripción	Cantidad	Caja de cartón
01	S300-303-023-DV1-01	Mesa grande con patas	4	1/1
02	S300-303-023-DV1-02	Mesa pequeña con patas	4	1/1
03	S300-303-023-DV1-03	Mesa grande lateral larga (440mm)	2	1/1
04	S300-303-023-DV1-04	Mesa pequeña lateral larga (310mm)	2	1/1
05	S300-303-023-DV1-05	Mesa grande lateral corta (280mm)	2	1/1
06	S300-303-023-DV1-06	Mesa pequeña lateral corta (235mm)	2	1/1
07	S300-303-023-DV1-07	Mesa grande superior	1	1/1
08	S300-303-023-DV1-08	Mesa pequeña superior	1	1/1

LISTA DE ACCESORIOS




CONSEJOS PARA MONTAR LEVAS

AL COLOCAR EL BLOQUEO DE LEVA, ASEGURESE DE QUE LA POSICION INICIAL SEA CORRECTA ANTES DE INSERTAR EL PERNO CM DE CONEXION, GIRE EN SENTIDO DE LAS DERECHAS HASTA QUE ESTÉ ASEGUROADO



PERNO DE LEVA


**APRIETE HASTA QUE
EL HOMBRO QUEDA AL RAS
CON EL PANE. NO APRIETE DEMASIADO
NI POCO (VEA EL EJEMPLO A CONTINUACIÓN)**



PASO 1


PIEZAS NECESARIAS

3 - MESA GRANDE LATERAL LARGA(440mm)	x2
4 - MESA PEQUEÑA LATERAL LARGA (310mm)	x2
5 - MESA LATERAL CORTA GRANDE (280mm)	x2
6 - MESA PEQUEÑA LATERAL CORTA (235mm)	x2




ACCESORIOS NECESARIOS

D	GLUE	02
C	Ø8 x 30	24



HERRAMIENTAS NECESARIAS



PASO 2




PIEZAS NECESARIAS

1 - PATA MESA GRANDE	x4
2 - PATA MESA PEQUEÑA	x4

ACCESORIOS NECESARIOS

A	16
---	----

HERRAMIENTAS NECESARIAS



! CONSULE LA PAGINA 3
SOBRE CÓMO UTILIZAR
LAS LEVAS CORRECTAMENTE

PASO 3




PIEZAS NECESARIAS

2- PATA MESA PEQUEÑA	x4
4 - MESA PEQUEÑA LATERAL LARGA (310mm)	x2

ACCESORIOS NECESARIOS

B	04
D	02

HERRAMIENTAS NECESARIAS




! Se debe agregar pegamento a los orificios
para pasadores en la parte
02

PASO 4

PIEZAS NECESARIAS


6 - MESA PEQUEÑA LATERAL CORTA (235mm) x2





ACCESORIOS NECESARIOS

B 04

D GLUE 02



HERRAMIENTAS NECESARIAS



Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 02




PASO 5

PIEZAS NECESARIAS


8 - MESA PEQUEÑA SUPERIORx1

ACCESORIOS NECESARIOS

A 04




HERRAMIENTAS NECESARIAS



PASO 6

PIEZAS NECESARIAS

8 - MESA PEQUEÑA SUPERIOR x1






ACCESORIOS NECESARIOS

B 04

D GLUE 02

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Se debe agregar pegamento
a los orificios para pasadores
en la parte 08



PASO 7

PARTS REQUIRED

1 - PATA MESA GRANDE x4




3 - MESA GRANDE LATERAL LARGA (440mm) x2

ACCESORIOS NECESARIOS

B 04

D GLUE 02

HERRAMIENTAS NECESARIAS





Se debe agregar pegamento
a los orificios para pasadores
en la parte 01



PASO 8

PIEZAS NECESARIAS

5 - MESA LATERAL CORTA GRANDE (280x2)





ACCESORIOS NECESARIOS

B 04

D GLUE 02

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Se debe agregar pegamento
a los orificios para pasadores
en la parte 01




PASO 9

PIEZAS NECESARIAS


7 - MESA GRANDE SUPERIOR x1

ACCESORIOS NECESARIOS

A 04




HERRAMIENTAS NECESARIAS



PASO 10

PIEZAS NECESARIAS

7 - MESA GRANDE SUPERIOR x1






ACCESORIOS NECESARIOS

B 04

D GLUE 02

HERRAMIENTAS NECESARIAS



! Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 07
Se debe agregar pegamento a los orificios para pasadores en la parte 07

